

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	:	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	:	Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pekerjaan	:	Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Darul Ulum Ranai Kec. Bunguran Timur
PPK	:	HENDRA KUSUMA,SH.,M.Si
ID RUP	:	49610475

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM	Menghasilkan Ruang Kelas Baru untuk mendukung fasilitas belajar dan mengajar.
Spesifikasi Kinerja Bangunan	1. Memiliki Umur Konstruksi 5 Tahun

Dalam pekerjaan ini penyedia jasa harus menyediakan, membuat, memelihara dan memperbaiki fasilitas pelayanan konstruksi yang diperlukan selama pekerjaan berlangsung sesuai dalam Spesifikasi Teknik.

Lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA (SMK3)
2. PEKERJAAN PENDAHULUAN
3. PEKERJAAN TANAH
4. PEKERJAAN STRUKTUR
5. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
6. PEKERJAAN ATAP
7. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
8. PEKERJAAN PLAFOND
9. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
10. PEKERJAAN PENGECATAN
11. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
12. PEKERJAAN LAIN-LAIN
13. PEKERJAAN AKHIR

Dalam pekerjaan pembangunan ini harus dilaksanakan sesuai dengan:

1. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Pekerjaan ini.
2. Gambar-gambar yang dilampirkan.
3. Keterangan-keterangan dan gambar yang diberikan oleh Direksi kepada Pemborong pada waktu Rapat Penjelasan Pekerjaan/ PCM (Pre Construction Meeting) yang termuat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/ PCM (Pre Construction Meeting).
4. Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh Direksi pada waktu pekerjaan dilaksanakan.